

Señalización general



Arte de pesca	Señalización	Sección
Arrastre (altura)	Delimitar en el suelo con pintura negra y amarilla las zonas de influencia de los equipos de trabajo	Cubierta
	Pintar de amarillo y negro el primer y ultimo peldaño (como mínimo) de las escaleras	Todo el barco
	Pintar de amarillo y negro los molinetes, maquinillas, carreteles y demás equipos con movimiento y que puedan ser causa de atrapamiento, golpes, choques, cortes, etc.	Cubierta
	Pintar de amarillo los pasos y los marcos de las puertas	Todo el barco
	Pintar en le suelo de amarillo y negro la zona de influencia de la grua	Cubierta
	Prohibido apilar las cajas a más de 1,70cm	Parque de pesca y nevera
	Señalizar con amarillo y negro las escotillas y la boca de la nevera	Cubierta-Parque de pesca
	Señalizar y/o vallar las zonas con peligro de caídas al mismo nivel, escotillas, tapa nevera cubierta superior,etc.	
Palangre (altura)	Adoptar medidas ergonómicas en la manipulación manual de cargas	Parque de pesca y nevera
	Prohibido fumar	Cocina y sala de máquinas
	Delimitar en el suelo con pintura negra y amarilla las zonas de influencia de los equipos de trabajo	Cubierta
	Pintar de amarillo y negro el primer y ultimo peldaño (como mínimo) de las escaleras	Todo el barco
	Pintar de amarillo y negro los molinetes, haladores y demás equipos con movimiento y que puedan ser causa de atrapamiento, golpes, choques, cortes, etc.	Cubierta-Parque de pesca
	Pintar de amarillo los pasos y los marcos de las puertas	Todo el barco
	Pintar en le suelo de amarillo y negro la zona de influencia de la grua	Cubierta
	Prohibido apilar las cajas a más de 1,70cm	Parque de pesca y nevera
Cebo vivo (bajura)	Señalizar y/o vallar las zonas con peligro de caídas al mismo nivel, escotillas, tapa nevera cubierta superior,etc.	
	Adoptar medidas ergonómicas en la manipulación manual de cargas	Parque de pesca y nevera
	Prohibido fumar	Cocina y sala de máquinas
	Delimitar en el suelo con pintura negra y amarilla las zonas de influencia de los equipos de trabajo	Cubierta
	Pintar de amarillo y negro el primer y ultimo peldaño (como mínimo) de los tramos de escaleras	Todo el barco
	Pintar en le suelo de amarillo y negro la zona de influencia de la grua	Cubierta
	Señalizar y/o vallar las zonas con peligro de caídas al mismo nivel, escotillas, tapa nevera cubierta superior,etc.	Todo el barco
	Pintar de amarillo los pasos y los marcos de las puertas	Todo el barco
Cerceo (bajura)	Señalizar con amarillo y negro las escotillas y la boca de la nevera	Cubierta
	Prohibido fumar	Cocina y sala de máquinas
	Prohibido permanecer en la zona de influencia de la grúa durante las maniobras	Cubierta
	Señalizar y/o vallar las zonas con peligro de caídas al mismo nivel, escotillas, tapa nevera cubierta superior,etc.	
	Pintar de amarillo y negro el primer y ultimo peldaño (como mínimo) de los tramos de escaleras	Todo el barco
	Prohibido pasar por encima de la red	Todo el barco
	Delimitar en el suelo con pintura negra y amarilla las zonas de influencia de los equipos de trabajo	Cubierta
	Pintar de amarillo los pasos y los marcos de las puertas	Cubierta
Cacea (bajura)	Pintar de amarillo y negro los molinetes, haladores y demás equipos con movimiento y que puedan ser causa de atrapamiento, golpes, choques, cortes, etc.	Todo el barco
	Prohibido fumar	Cocina y sala de máquinas
	Prohibido permanecer en la zona de influencia de la grúa durante las maniobras	Cubierta
	Señalizar y/o vallar las zonas con peligro de caídas al mismo nivel, escotillas, tapa nevera cubierta superior,etc.	
	Pintar de amarillo y negro el primer y ultimo peldaño (como mínimo) de los tramos de escaleras	Todo el barco
	Pintar de amarillo y negro los molinetes, haladores y demás equipos con movimiento y que puedan ser causa de atrapamiento, golpes, choques, cortes, etc.	Todo el barco
	Pintar de amarillo los pasos y los marcos de las puertas	Cubierta
	Delimitar en el suelo con pintura negra y amarilla las zonas de influencia de los equipos de trabajo	Todo el barco
Líneas verticales (bajura)	Prohibido fumar	Cocina y sala de máquinas
	Prohibido permanecer en la zona de influencia de la grúa durante las maniobras	Cubierta
	Señalizar y/o vallar las zonas con peligro de caídas al mismo nivel, escotillas, tapa nevera cubierta superior,etc.	
	Pintar de amarillo y negro el primer y ultimo peldaño (como mínimo) de los tramos de escaleras	Todo el barco
	Pintar de amarillo y negro los molinetes, haladores y demás equipos con movimiento y que puedan ser causa de atrapamiento, golpes, choques, cortes, etc.	Todo el barco
	Pintar de amarillo los pasos y los marcos de las puertas	Cubierta
	Delimitar en el suelo con pintura negra y amarilla las zonas de influencia de los equipos de trabajo	Todo el barco
	Prohibido fumar	Cocina y sala de máquinas

Enmalle (bajura)	Prohibido permanecer en la zona de influencia de la grúa durante las maniobras	Cubierta
	Señalizar y/o vallar las zonas con peligro de caídas al mismo nivel, escotillas, tapa nevera cubierta superior, etc.	Todo el barco
	Pintar de amarillo y negro el primer y ultimo peldaño (como mínimo) de los tramos de escaleras	Todo el barco
	Prohibido pasar por encima de la red	Cubierta
	Delimitar en el suelo con pintura negra y amarilla las zonas de influencia de los equipos de trabajo	Cubierta
	Pintar de amarillo los pasos y los marcos de las puertas	Todo el barco
	Pintar de amarillo y negro los molinetes, haladores y demás equipos con movimiento y que puedan ser causa de atrapamiento, golpes, choques, cortes, etc.	Cubierta
	Prohibido fumar	Cocina y sala de máquinas
Palangrillo (artes menores)	Señalizar y/o vallar las zonas con peligro de caídas al mismo nivel, escotillas, tapa nevera cubierta superior, etc.	Todo el barco
	Pintar de amarillo y negro el primer y ultimo peldaño (como mínimo) de los tramos de escaleras	Todo el barco
	Delimitar en el suelo con pintura negra y amarilla las zonas de influencia de los equipos de trabajo	Cubierta
	Pintar de amarillo los pasos y los marcos de las puertas	Todo el barco
	Pintar de amarillo y negro los molinetes, haladores y demás equipos con movimiento y que puedan ser causa de atrapamiento, golpes, choques, cortes, etc.	Cubierta
	Prohibido fumar	Cocina y sala de máquinas
Nasas (artes menores)	Señalizar y/o vallar las zonas con peligro de caídas al mismo nivel, escotillas, tapa nevera cubierta superior, etc.	Todo el barco
	Pintar de amarillo y negro el primer y ultimo peldaño (como mínimo) de los tramos de escaleras	Todo el barco
	Delimitar en el suelo con pintura negra y amarilla las zonas de influencia de los equipos de trabajo	Cubierta
	Pintar de amarillo los pasos y los marcos de las puertas	Todo el barco
	Pintar de amarillo y negro los molinetes, haladores y demás equipos con movimiento y que puedan ser causa de atrapamiento, golpes, choques, cortes, etc.	Cubierta
	Prohibido fumar	Cocina y sala de máquinas
Enmalle (artes menores)	Señalizar y/o vallar las zonas con peligro de caídas al mismo nivel, escotillas, tapa nevera cubierta superior, etc.	Todo el barco
	Prohibido pasar por encima de la red	Cubierta
	Pintar de amarillo y negro el primer y ultimo peldaño (como mínimo) de los tramos de escaleras	Todo el barco
	Delimitar en el suelo con pintura negra y amarilla las zonas de influencia de los equipos de trabajo	Cubierta
	Pintar de amarillo los pasos y los marcos de las puertas	Todo el barco
	Pintar de amarillo y negro los molinetes, haladores y demás equipos con movimiento y que puedan ser causa de atrapamiento, golpes, choques, cortes, etc.	Cubierta
	Prohibido fumar	Cocina y sala de máquinas